

FICHA EQUIPO CLÍNICO



Imagen Referencial.

Carro Transporte Material Sucio


SKU : CMS10467

- Construido completamente en acero inoxidable, calidad ASISI 304.
- 2 Puertas abatibles, con cierre de seguridad.
- 1 Bandeja interior.
- Capacidad para 6 STU (unidad de esterilización).
- En el frente de sus puertas placa identificatoria de color roja que indica "Material Sucio".
- 4 parachoques de goma gris perla, antimanchas.
- Barra de comando en acero inoxidable. (Opcional de cobre).
- 4 Ruedas de andar suave y silencioso.

Medidas :1040 x 670 x 950 mm

Fabricación Chilena

Certificación : ISO:9001 / ISO:13485



Calidad Inoxidable, comprometidos con la salud de Chile.

Encuentralo en



Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago. +56 2 2923 2000 oppici.com

Sector Público : ventasclinicas@oppici.cl
Sector Privado : ventasclinicas4@oppici.cl